



**IL PROBLEMA DELL'AMIANTO IN
PROVINCIA DI UDINE**

V CONFERENZA REGIONALE SULL'AMIANTO
GORIZIA 29 GIUGNO 2012

STRUTTURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO

AZIENDE SANITARIE DEL BASSO, MEDIO E ALTO FRIULI

IL PROBLEMA DELL'AMIANTO IN PROVINCIA DI UDINE

PROBLEMA ECONOMICO E DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA

Problema sanitario



Problema per la sicurezza sul lavoro




Problema ambientale

PRESENZA ATTUALE DI AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Censimento degli impianti industriali attivi e dismessi con presenza di amianto:

*- 597 siti con presenza di amianto.
Il 77% dei siti sono coperture in eternit per un totale di 1.057.000 mq.*




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESENZA ATTUALE DI AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

La bonifica dell'amianto friabile e delle coperture: piani di rimozione esaminati 2007 - 2011

Tipologia Amianto	ASS 3	ASS 4	ASS 5	Totale
FRIABILE	11	50	15	76
COPERTURE	217	3.098	1.118	4.433



PRESENZA ATTUALE DI AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Segnalazione da parte di privati cittadini
della presenza di manufatti o coperture in Eternit
(in posa o abbandonate) 2007 - 2011

	ASS 3	ASS 4	ASS 5	Totale
N. SEGNALAZIONI	12	214	64	290

PRESENZA ATTUALE DI AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Richiesta da parte di enti pubblici per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in Eternit

2007 - 2011

Tipologia Amianto	ASS 3	ASS 4	ASS 5	Totale
Richieste	18	28	15	61

ATTIVITA' SANITARIA STRUTTURE PSAL PROVINCIA DI UDINE

Richieste iscrizione al registro regionale degli esposti 2004 - 2011

Richieste iscrizione	ASS 3	ASS 4	ASS 5	Totale
Richieste	46	269	874	1.189
Maschi	42	244	496	782
Femmine	4	25	378	407

ATTIVITA' SANITARIA STRUTTURE PSAL PROVINCIA DI UDINE

Programma di sorveglianza sanitaria* degli ex-esposti all'amianto 1999 - 2011

	ASS 3	ASS 4	ASS 5	Totale
	19	780	574	1.373

* Le Aziende Sanitarie 4 e 5 hanno sottoposto a sorveglianza sanitaria gli ex-esposti prima dell'attivazione del programma regionale nel 2009 (Linee Guida per l'attuazione del Programma Regionale di Sorveglianza Sanitaria negli Ex Esposti all'amianto (Articoli 7 E 9 L.R. 22/2001)

IL PROBLEMA DELL'AUTORIMOZIONE DELLE COPERTURE IN ETERNIT



TUTELA DELL'AMBIENTE



Provincia di Udine
Provincie di Udin

BANDO

RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALL'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23 aprile 2012 è stato approvato il "Regolamento provinciale per la concessione dei contributi a soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione e smaltimento dell'amianto" al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e garantire la tutela della salute pubblica.

La somma stanziata ai fini del presente avviso è di € 907.849,73.

SOGGETTI BENEFICIARI

Proprietari o amministratori di condominio di **edifici civili e loro pertinenze** ubicati nel territorio della Provincia di Udine. Sono esclusi gli edifici adibiti ad attività imprenditoriali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Interventi di rimozione e smaltimento di **coperture** contenenti amianto di edifici ad uso civile e loro pertinenze.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO


Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del **75%** (al netto dell'I.V.A.) della spesa ammessa a contributo; nel caso in cui la spesa preventivata superi € 2.000,00, l'ammontare del contributo non potrà in ogni caso superare l'importo di **€ 1.500,00** (I.V.A. esclusa).

Le spese finanziate dal contributo riguarderanno la redazione del piano di lavoro, gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Gli incentivi riguarderanno interventi di bonifica **non superiori a 50 mq.**

Coperture in Eternit: PROBLEMA PER LA SALUTE O LA SICUREZZA DEI LAVORATORI?

Il 49% degli infortuni mortali si verifica per cadute dall'alto (Regione Friuli Venezia Giulia).




Coperture in Eternit: PROBLEMA PER LA SALUTE O LA SICUREZZA DEI LAVORATORI?

LE DITTE CHE RIMUOVONO L'AMIANTO DEVONO ESSERE ISCRITTE AD UN ALBO

GLI OPERATORI ADDETTI ALLA BONIFICA SONO STATI FORMATI DA APPOSITI CORSI REGIONALI

I PIANI DI RIMOZIONE VENGONO CONTROLLATI DA PERSONALE DELLE AZ. SANITARIE CHE VIGILA SULLE MODALITA' DI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE E SULLA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E' CONTROLLATO. E QUELLO DI CADUTE DALL'ALTO?





28 SETTEMBRE 2011 ARTEGNA, PRECIPITA DA 8 METRI: SALVO PER MIRACOLO

Dipendente di una ditta del capoluogo friulano impegnata in lavori di ristrutturazione di uno stabilimento, il 29enne stava lavorando sul tetto, intento a sostituire alcune lastre di eternit, quando, attorno alle 10.30, avrebbe appoggiato un piede su un pezzo di copertura instabile precipitando per ben 8 metri. Un volo che poteva costargli la vita, come accaduto solo due anni fa a pochi metri di distanza...
Rilievi affidati al personale dell'ufficio Prevenzione e Sicurezza del lavoro dell'ASS3.



9 MAGGIO 2012: CADE DA OLTRE OTTO METRI, SI SALVA UN 35ENNE

PREMARIACCO. Cade da oltre otto metri, ma riesce a cavarsela con qualche frattura. E' accaduto ieri mattina a Premariacco, coinvolto un operaio che stava lavorando sul tetto della ditta Zorzenone Bruno snc, azienda specializzata nella lavorazione artigianale del legno.

L'operaio di 35 anni, dipendente di una ditta di Martignacco specializzata in attività edili e di demolizioni, da un paio di settimane era impegnato nella rimozione della copertura del capannone di via Paschini sul quale poi dovevano essere montati alcuni pannelli fotovoltaici.

L'ipotesi più accreditata è che l'uomo inavvertitamente abbia poggiato il piede su una parte del tetto lesionata, oppure su un lucernaio, che sotto il suo peso non ha retto e ne ha causato la brutta caduta.



12 MAGGIO 2012: OPERAIO CADE DA 6 METRI E SI FRATTURA UNA SCAPOLA

VALVASONE. Se la caverà probabilmente con qualche trauma, un po' di punti e una scapola rotta l'operaio che, ieri mattina, ha avuto un infortunio sul lavoro che poteva anche avere conseguenze pesanti...

In zona industriale a Palmanova, erano in corso alcuni lavori di sostituzione e smaltimento di una copertura in eternit, attorno alle 10, il cinquantunenne era al lavoro vicino a un camino quando, all'improvviso, è caduto attraverso un lucernaio.

Dal punto in cui l'operaio si trovava a terra c'è una distanza di circa 6 metri. Un controsoffitto in cartongesso e lana di vetro, posto a mezza altezza, è stato sfondato dall'uomo nel volo e probabilmente ha attutito la caduta. L'operaio è stato subito trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine.



ASS n.3 "Alto Friuli"



AZIENDA
PER I
SERVIZI
SANITARI
N. 5